
Bouchon manquant sur bras oscillant dessus cardan

Posté par Bernard29sud - 28/06/09 à 23:38

Bonjour a tous,

Je suis tout nouveau en bull car je viens de l'acquérir vendredi dernier.

Je cherchais une moto sympa avec du couple en bas.

Qui vibre Bref une vraie bécane.

Et j'avoue que j'en suis agréablement satisfait pour mes premiers tours de roue.

Modèle 2006 avec 8500Km compteur pour 4400EUR : le bonheur.:)

Mais voila une fois rentré à la maison, je la contemple sous tous ses coins.

et voila que je m'aperçois que le bras oscillant est légèrement gras sur le dessus.

D'ou cela peut t-il venir.

En fait il manque le bouchon juste au dessus de la mécanique du cardan dans l'axe du bras oscillant:huh: .

Question : y a t-il de l'huile dans cette partie du cardan ?

Si non comment est graissé le mécanisme croisillon du cardan ?

Si quelque merdes (sable, eau)sont entrée dedans y a t-il un risque ?

La mécanique interne visible semble nikel.

A bientôt

Re:Bouchon manquant sur bras oscillant dessus cardan

Posté par Didier35760 - 28/06/09 à 23:49

Preum's !

Bienvenue à toi Bernard ..mais du Sud quoi ? ..Finistère ?

Pour ce qui est de la Bête, tu ne seras pas déçu, personne n'en démord !

Ici tu trouveras tout ce dont tu as besoin.

Déjà plus d'une centaine d'amis offerts à l'inscription !

** Félicitations ! **

Re:Bouchon manquant sur bras oscillant dessus cardan

Posté par Bernard29sud - 29/06/09 à 00:01

Du finistère Sud Bien sûr ! Bien trouvé !

Nous avons une chance ioui en bretagne : chaque cote est différente avec son climat différent bien sur.

Et le finistère Sud est très différent du Nord

A bientôt

Re:Bouchon manquant sur bras oscillant dessus car

Posté par Trollburger - 29/06/09 à 00:18

Salut Bernard le sudiste, et bienvenue à toi !

La meute est un peu calme ce soir, une partie du chenil est juste de retour d'un super w-e morvandiou B) .

Bon, concernant ton petit soucis, il s'agit à priori de la mise à l'air du cardan (j'ai appris ça ce w-e moi ! :P). Nul doute que l'ami Thierry (Dr ès-bulldog) t'en dira plus sous peu. A priori, une bonne vidange du cardan et un nouveau bouchon devrait suffire...

En attendant l'avis des experts, pense à te présenter dans le post dédié ;) .

=====

Re:Bouchon manquant sur bras oscillant dessus cardan

Posté par thierry qn77 - 29/06/09 à 15:50

Bernard29sud écrit:

et voila que je m'appercois que le bras oscillant est légèrement gras sur le dessus.

D'ou cela peut t-il venir.

En fait il manque le bouchon juste au dessus de la mécanique du cardan dans l'axe du bras oscillant:huh: .

Question : y a t-il de l'huile dans cette partie du cardan ?

Si non comment est graissé le mécanisme croisillon du cardan ?

Si quelque merdes (sable, eau)sont entrée dedans y a t-il un risque ?

La mécanique interne visible semble nickel.

A bientôt

Bonjour,

Je pense que tu parles du bras oscillant juste en sortie de moteur, ce trou c'est juste une lumiere qui permet de jeter un oeil à l'interieur, pas d'entretien particulier de ce coter la, eventuellement tu peux huiler un peu les cannelures de l'arbre qui vient de la roue et qui rentre dans le cardan, mais c'est tout.

Le fait que quelques merdes puissent entrer n'est pas très grave, enfin poussieres sable ou eau, parce qu'un cailloux pourrait faire un peu de dégât.

Va chez Yam commander le petit bouchon en caoutchouc qui va dessus et en attendant tu colles un bout de chaterton dessus pour eviter de laisser entrer les merdes ;)

=====

Re:Bouchon manquant sur bras oscillant dessus cardan

Posté par jpp - 29/06/09 à 16:12

Il est vraiment trop fort ce Thierry:woohoo:

V++

=====